

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код

*КНМ 55210063215600445246 от 09.08.2021*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Омской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому административному округу г. Омска

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«25» августа 2021 г.

№ 239/1-24

На основании решения заместителя главного государственного инспектора Октябрьского АО  
(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

г. Омска по пожарному надзору Кислова Юрия Александровича от 09.08.2021 года № 239,  
учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий –  
55210063215600445246

Должностным лицом (должностными лицами): государственным инспектором  
(должность, фамилия, инициалы должностного лица,

Октябрьского административного округа г. Омска по пожарному надзору Поделец Максимом  
уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Сергеевичем

По адресу/адресам: 644023, Омская область, город Омск, улица 3-я Железнодорожная, д. 28  
(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведена плановая выездная проверка  
(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

В отношении:

Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 368  
комбинированного вида» ИНН 5506029885  
(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска «Детский сад № 368  
комбинированного вида» ИНН 5506029885  
(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН)

необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Unsupported Personality: PCL

№п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов(их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
239/1	отсутствует аварийное освещение	(ч. 4 ст. 4, ч. 1,3 ст. 6, ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 37 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	01.08.2022	
239/2	при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации не выполняется отключение устройств разблокирования дверей эвакуационного выхода	(ч. 4 ст. 4, ч. 1,3 ст. 6, ч. 1, 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.1.1 СП 484.1311500.2020, п. 26, п. 27 (а) Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	01.08.2022	
239/3	расстановка речевых оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивает в любой	(ч. 4 ст. 4, ч. 1,3 ст. 6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона	01.08.2022	

	<p>точке защищаемого объекта, где требуется оповещение, разборчивость передаваемой речевой информации (фактически оповещатели установлены в административных помещениях, при закрытых дверях указанных помещений не понятна издаваемая информация)</p>	<p>от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54, Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)</p>		
239/4	<p>ширина двери эвакуационного выхода в лестничную клетку из группы № 13 2-го этажа, предусмотрена шириной менее 0,8 м (фактически 0,75 м)</p>	<p>(ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020)</p>	01.08.2022	
239/5	<p>отсутствует второй эвакуационный выход из групповых ячеек второго этажа (фактически в группах 2-го этажа второй эвакуационный выход, где эвакуация осуществляется через уличный переход в другую групповую ячейку, противоречит требованиям)</p>	<p>(ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ч. 1 ст. 53, ч. 2, 3 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.9, п. 4.2.10, п. 4.2.14, п. 5.1.3 СП 1.13130.2020)</p>	01.08.2022	
239/6	<p>ширина двери эвакуационного выхода в из группы № 7 2-го этажа, предусмотрена шириной менее 0,8 м (фактически 0,7 м)</p>	<p>(ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020)</p>	01.08.2022	
239/7	<p>ширина двери эвакуационного выхода в лестничную клетку из группы № 11 2-го этажа, предусмотрена шириной менее 0,8 м (фактически 0,75 м)</p>	<p>(ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-</p>	01.08.2022	

		ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020)		
239/8	ширина горизонтального участка пути эвакуации из помещения приемной и туалета в основной зал предусмотрена шириной менее 1.0 м (фактически ширина 0,66 м, допущена в результате устройства шкафа)	(ч. 4 ст. 4, ч. 1,3 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3 СП 1.13130.2020)	01.08.2022	
239/9	ширина двери эвакуационного выхода в лестничную клетку из группы № 10 2-го этажа, предусмотрена шириной менее 0,8 м (фактически 0,75 м)	(ч. 4 ст. 4, ч. 1,3 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020)	01.08.2022	
239/10	ширина двери эвакуационного выхода в лестничную клетку из группы № 8 2-го этажа, предусмотрена шириной менее 0,8 м (фактически 0,75 м)	(ч. 4 ст. 4, ч. 1,3 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020)	01.08.2022	
239/11	ширина двери эвакуационного выхода из основного помещения в приемную группы № 8 2-го этажа, предусмотрена шириной менее 0,8 м (фактически 0,65 м)	(ч. 4 ст. 4, ч. 1,3 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020)	01.08.2022	
239/12	двери помещения кафельной не выполнены противопожарными 2-го типа	(ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008	01.08.2022	

		№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4 СП 4.13130.2013)		
239/13	запор на дверях эвакуационного выхода из помещений блока бухгалтерии, не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа	(п. 26 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	01.08.2022	
239/14	в помещениях санузлов и прочих где используются пластиковые трубы канализации в местах пересечения ограждающих строительных конструкций не обеспечен предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций (отсутствует противопожарные муфты)	(ч. 4 ст. 4, ч. 4 ст. 137 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.08.2022	
239/15	противопожарные двери в холле рядом с музыкальным залом не имеют устройства для самозакрывания	(ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 24 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	01.08.2022	
239/16	ширина двери эвакуационного выхода в холле рядом с музыкальным залом, предусмотрена шириной менее 0.8 м (фактически 0.73 м)	(ч. 4 ст. 4, ч. 1,3 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020)	01.08.2022	

239/17	приборы приемно-контрольные и приборы управления не защищены от несанкционированного доступа (фактически расположены на стене в коридоре)	(ч. 1, 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.12, п. 5.13, п. 5.14 СП 484.1311500.2020)	01.08.2022	
239/18	двери всех эвакуационных выходов в групповой ячейки № 12 1-го этажа предусмотрены шириной менее 0,8 м (фактически при ремонте заменены на пластиковые размерами: выход в холл 0,73 м; выход из приемной в группу 0,725 м; выход из приемной в тамбур 0,72 м; с тамбура в тамбур 0,7 м)	(ч. 4 ст. 4, ч. 1,3 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020)	01.08.2022	
239/19	в учреждении не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского назначения (помещение старого бассейна эксплуатируемого как склад) с обозначением его категории (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и класса зоны на входных дверях помещений с наружной стороны	(п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	01.08.2022	
239/20	ширина двери 2-го эвакуационного выхода из бассейна на улицу, предусмотрена шириной менее 0,8 м (фактически 0,66 м)	(ч. 4 ст. 4, ч. 1,3 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020)	01.08.2022	
239/21	двери помещения гладильной прачки не выполнены противопожарными 2-го типа	(ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.08.2022	

		«безопасности», п. 5.6.4 СП 4.13130.2013)		
239/22	двери эвакуационного выхода из групповой ячейки № 1 открываются не по направлению выхода из здания	(ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020)	01.08.2022	
239/23	ширина двери центрального эвакуационного выхода, предусмотрена шириной менее 0,8 м (фактически 0,75 м)	(ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020)	01.08.2022	
239/24	отсутствуют подъезды для пожарных автомобилей по всей длине с 3-х сторон детского сада	(ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1 СП 4.13130.2013)	01.08.2022	

Должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку:

Государственный инспектор  
Октябрьского административного округа г. Омска  
по пожарному надзору Поделец М.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» 08 2021 года

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:

Заведующий Тамарченко Р.В.

«25» 08 2021 года

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в